



DATA REALIZAÇÃO: 27/05/2026 16:55 - DATA IMPRESSÃO: 28/05/2026 08:32

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1303393	QUILOMETRAGEM: 61977 KM
Nº CHASSI:	COR: PRETA
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2018
MARCA: JEEP	ANO MODELO: 2018
MODELO: COMPASS LONGITUDE F	SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

180



### SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	180 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: POSSUI MARCAS DE REMOÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAPORTA TRASEIRADIREITA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.