# DEKRA CAUTELAR

## LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

DATA REALIZAÇÃO: 01/07/2026 14:54 - DATA IMPRESSÃO: 01/07/2026 16:12

## DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº LAUDO:** | 1318366 | **QUILOMETRAGEM:** | 48020 KM |
| **Nº CHASSI:** | [illegible] | **COR:** | PRATA |
| **Nº MOTOR:** | [illegible] | **COMBUSTIVEL:** | ALCOOL/GASOLINA |
| **PLACA:** | [illegible] | **ANO FABRICAÇÃO:** | 2022 |
| **MARCA:** | HYUNDAI | **ANO MODELO:** | 2023 |
| **MODELO:** | HB2010TACOMFORT | **SITUAÇÃO CHASSI:** | EM_CIRCULACAO |

## PARECER FINAL

CONFORME COM OBSERVAÇÃO

### SITUAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| CONFORME | 179 ITENS |
| CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 2 ITENS |
| NÃO CONFORME | 0 ITENS |

### IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: PEQUENO AMASSADO NA ABA DA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA NAO AFETANDO A ESTRUTURA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

**ATENÇÃO**

**- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.**
**- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.**



R M - VISTORIA PREVIA LTDA.
02976211000190 - AV. FRANCISCO JUNQUEIRA, 2301
JD MACEDO - RIBEIRAO PRETO / SP- CEP14091000 - TEL.: 16 39111077
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br