

DATA REALIZAÇÃO: 08/07/2026 14:38 - DATA IMPRESSÃO: 08/07/2026 15:53

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	1321251	QUILOMETRAGEM:	85740 KM
Nº CHASSI:		COR:	PRETA
Nº MOTOR:		COMBUSTIVEL:	DIESEL
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2021
MARCA:	FORD	ANO MODELO:	2022
MODELO:	RANGER XLSBLK2A22	SITUAÇÃO CHASSI:	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

180



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	180 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: FOTOS EXTRAS, CAPO DIANTEIRO ADICIONAL 1, PARALAMADIANTEIRO ESQUERDO ADICIONAL 2, PORTADIANTEIRAESQUERDAADICIONAL 3, PORTATRASEIRAESQUERDAADICIONAL 4, LATERAL TRASEIRAESQUERDA 5, CAPO TRASEIRO 6, PARALAMADIANTEIRO DIREITO ADICIONAL 7, PORTADIANTEIRA DIREITA ADICIONAL 8, PORTATRASEIRA DIREITA ADICIONAL 9, LATERAL TRASEIRA DIREITA ADICIONAL 10. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES RESTRITÕES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES POSTERIORES A EMISSÃO DO CRLV APRESENTADO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DO HODÔMETRO COLETADO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.