

DATA REALIZAÇÃO: 17/07/2026 13:49 - DATA IMPRESSÃO: 17/07/2026 15:39

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1325169	QUILOMETRAGEM: 46260 KM
Nº CHASSI:	COR: CINZA
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2023
MARCA: VW	ANO MODELO: 2024
MODELO: JETTA GLI	SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

181



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

181 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

0 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAI NF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. LONGARINA TRASEIRA POSSUI CAPA PROTETORA, OBSTRUINDO A VISUALIZAÇÃO COMPLETA E CAPTURA DE FOTOS DE POSSÍVEIS AVARIAS, NECESSÁRIO DESMONTAR. VEÍCULO COM DIVERSAS PARTES ESTRUTURAIS COBERTAS POR BARRIL, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE AVARIAS E REPAROS. VEÍCULO POSSUI AS BORRACHAS DOS QUADROS DAS PORTAS FIXAS, A VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDAS E POSSÍVEIS REPAROS FOI FEITA ATRAVÉS DA CANETA DE MEDIÇÃO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.