

**MATRIZ**

CNPJ: 09.496.348/0001-96
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 2861
TELEFONE: (16) 35248-000
DATA VISTORIA: 02/06/2026 13:22:19

Número da Vistoria = 4029029

EM
CONFORMIDADE**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:**

NEW HYUNDAI

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
NEW HYUNDAI	64.646.545/6489-49	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	HYUNDAI	HYUNDAI CRETA 16A ATTITU
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019	0	BRANCA			87840
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
CHASSI	✓ OK	
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
MOTOR	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A MULT VISÃO VISTORIAS não se responsabilizam pelas informações contidas ou não contidas na pesquisa em anexo fornecida pela empresa. As informações constantes no laudo cautelar e na pesquisa não devem ser utilizadas como fator exclusivo para decisão de comercialização do veículo, ficando a MULT VISÃO VISTORIAS isenta de qualquer responsabilidade decorrente dessas informações. Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados, tais como sistemas de freios ABS, airbags, parte mecânica e elétrica do veículo. Este laudo também não se destina à verificação de sinais de alagamento no veículo.

A presente Vistoria possui caráter particular, Itico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a MULT VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.