

DATA REALIZAÇÃO: 19/08/2026 16:00 - DATA IMPRESSÃO: 19/08/2026 17:29

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1339910	QUILOMETRAGEM: 86694 KM
Nº CHASSI:	COR: AZUL
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2017
MARCA: VOLVO	ANO MODELO: 2017
MODELO: XC60 2.0 T5 MOM	SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

179



SITUAÇÃO GERAL

✓	CONFORME	179 ITENS
!	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
✗	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A ESPESSURA DA PINTURA DO CAPO TRASEIRO POIS NÃO É DE MATERIAL FERROSO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.