



DATA REALIZAÇÃO: 28/09/2026 08:03 - DATA IMPRESSÃO: 28/09/2026 11:59

DADOS DO VEÍCULO

MARCA: FORD
MODELO: RANGER RAPCD3G4A

COR: PRETA
COMBUSTIVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2025
ANO MODELO: 2026
SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

180



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

180 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

1 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DO HODÔMETRO COLETADO NO ATO DA VISTORIA// NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES OU RESTRIÇÕES PASSÍVEIS DE ATUALIZAÇÃO POSTERIORES A EMISSÃO DO CRLV APRESENTADO. / NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. / PLACAS INATIVAS, ESTAMPAGEM NÃO CONCLUÍDAS. /

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.