

DATA REALIZAÇÃO: 07/10/2026 15:59 - DATA IMPRESSÃO: 07/10/2026 18:00

### DADOS DO VEÍCULO

**Nº LAUDO:** 1360183  
**PLACA:**  
**MARCA:** HYUNDAI  
**MODELO:** HB20 1.0M COMFOR

**QUILOMETRAGEM:** 102537 KM  
**COR:** PRATA  
**COMBUSTIVEL:** ALCOOL/GASOLINA  
**ANO FABRICAÇÃO:** 2017  
**ANO MODELO:** 2017  
**SITUAÇÃO CHASSI:** EM\_CIRCULACAO

### PARECER FINAL



CONFORME COM  
OBSERVAÇÃO

173



### SITUAÇÃO GERAL

|   |                          |           |
|---|--------------------------|-----------|
| ✓ | CONFORME                 | 173 ITENS |
| ! | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 8 ITENS   |
| ✗ | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: AMASSADO DO LADO EXTERNO DA CULUNADIANTEIRAESQUERDA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.