DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

DATA REALIZAÇÃO: 03/11/2026 16:49 - DATA IMPRESSÃO: 03/11/2026 17:49

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	1370048	**QUILOMETRAGEM:**	88805 KM
Nº CHASSI:		**COR:**	BRANCA
Nº M OTOR:		**COMBUSTIVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		**ANO FABRICAÇÃO:**	2018
MARCA:	FORD	**ANO MODELO:**	2019
MODELO:	ECOSPORT FSL AT 1.5	**SITUAÇÃO CHASSI:**	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	180 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISA TROCADO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

R M - VISTORIA PREVIA LTDA.
02976211000190 - AV. FRANCISCO JUNQUEIRA, 2301
JD MACEDO - RIBEIRAO PRETO / SP- CEP14091000 - TEL.: 16 39111077
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br