DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

DATA REALIZAÇÃO: 06/11/2026 07:50 - DATA IMPRESSÃO: 06/11/2026 10:39

DADOS DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM: 57913 KM
COR: DOURADA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2023
ANO MODELO: 2023

MARCA: JEEP
MODELO: COMMANDER OVR TD380

PARECER FINAL

CONFORME

181



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	181 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.//NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DO HODÔMETRO COLETADO NO ATO DA VISTORIA. //NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES / RESTRIÇÕES PASSIVEIS DE ALTERAÇÃO / ATUALIZAÇÃO POSTERIORES A EMISSÃO DO CRLV APRESENTADO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

ATUAL SERVIÇOS E VISTORIAS LTDA.
04602225000179 - AV. JOÃO PINHEIRO, 1916
APARECIDA - UBERLÂNDIA / MG - CEP38400712 - TEL.: 34 32360747
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br