# DEKRA CAUTELAR

## LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

DATA REALIZAÇÃO: 10/11/2026 11:01 - DATA IMPRESSÃO: 10/11/2026 13:27

## DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº LAUDO:** | 1372455 | **QUILOMETRAGEM:** | 122279 KM |
| **Nº CHASSI:** | | **COR:** | CINZA |
| **Nº MOTOR:** | | **COMBUSTIVEL:** | ALCOOL/GASOLINA |
| **PLACA:** | | **ANO FABRICAÇÃO:** | 2018 |
| **MARCA:** | NISSAN | **ANO MODELO:** | 2018 |
| **MODELO:** | KICKS SV CVT | **SITUAÇÃO CHASSI:** | EM_CIRCULACAO |

## PARECER FINAL

**CONFORME**




### SITUAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| CONFORME | 178 ITENS |
| CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 3 ITENS |
| NÃO CONFORME | 0 ITENS |

### IDENTIFICAÇÃO




- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA




- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR




- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

**ATENÇÃO**

**- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.**
**- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.**



R M - VISTORIA PREVIA LTDA.
02976211000190 - AV. FRANCISCO JUNQUEIRA, 2301
JD MACEDO - RIBEIRAO PRETO / SP- CEP14091000 - TEL.: 16 39111077
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br